

UAB „PALANGOS VANDENYS” LABORATORIJA

**UAB „PALANGOS VANDENYS” GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖS  
A GRUPĖS RODIKLIŲ PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS  
2021 m. TREČIO KETVIRČIO ATASKAITA**

Eil. Nr.	Mėginio paėmimo vieta	Data 2020 metai	Žarninės lazdelės ( <i>Escherichia coli</i> )	Koliforminės bakterijos	Kolonijas sudarantys vienetai 22°C temperatūroje	Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai	Kvapas	Spalva mg/l Pt	Drumstumas DV	Skonis	Savitasis elektrinis laidis μS	Pastabos
1.	Antroji vandenvietė mišinys po geležies šalinimo	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,8	Be n. p.**	< 2	0,64	Be n. p.	813	
2.	Antroji vandenvietė į miestą paduodamas vanduo	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0 KSV/1ml	7,5	Be n. p.**	< 2	0,17	Be n. p.	426	
3.	VšĮ vaikų reabilitacijos sanatorija “Palangos Gintaras”	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0 KSV/1ml	7,6	Be n. p.**	< 2	0,25	Be n. p.	433	
4.	Klaipėdos jūrininkų ligoninės Palangos departamentas	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0 KSV/1ml	7,6	Be n. p.**	< 2	0,25	Be n. p.	435	
5.	Šventosios pagrindinė mokykla	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,7	Be n. p.**	< 2	0,24	Be n. p.	776	
6.	Palangos lopšelis - darželis „Sigutė“	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	APTIKTA*/1ml	7,8	Be n. p.**	< 2	0,21	Be n. p.	775	
7.	Šventoji bokštas	07-12	<1,0/100ml	<1,0/100ml	<1,0 KSV/1ml	7,9	Be n. p.**	< 2	0,42	Be n. p.	759	

Paaiškinimai:

\*APTIKTA-tirtame mėginio tūryje gali būti aptikta nuo 1 iki 2 KSV.

\*\* Be n. p. – be nebūdingų požymių.

L. e. laboratorijos vedėjos pareigas  
(8 630) 04 399

Danutė Narmontaitė